




Passo a Passo Para Recovery do P99HD e P55N Plus


1. Baixar o loader para recovery no site megaboxtv.info "Downoald"
2. Clique 'manter' e 'manter assim mesmo' quando baixar o a ferramenta




3. Desconecte a fonte de energia do Power net(P99HD ou P55N Plus)
4. Conecte o cabo serial do PC para o Power net(P99HD ou P55N Plus)
(Conseguir cabo serial com antecipação) veja a imagem abaixo.




Parte interior do Power Net P55N(Plus)



Parte Interior do Power Net P99HD




5. Descompactar o arquivo e executar **SUpdate_3SL**
6. Clique em "Browse" procure o att baixado no site
(deixe o arquivo descompactado)




7. Clique 'Send'
8. Quando aparecer uma janelinha,
conecte a fonte de energia de Power net(P99HD ou P55N Plus) no aparelho,
ele iniciará automaticamente.

ATENÇÃO!

9. No caso de trava durante o procedimento, cancele o procedimento logo retire a fonte. Recomeçe o procedimento a partir do passo 7.
(abaixo exemplo de imagem quando não prossegue)



10. Clique 'OK'. Procedimento concluído.



Não desplugue a fonte e o cabo serial durante o processo do recovery.